



Comune di Pontassieve

GESTIONE ASSOCIATA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Servizio Lavori Pubblici



Comune di Pelago

EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO ALBERETA 72, VIA FORLIVESE LOC. SAN FRANCESCO – PELAGO – CUP E72H25000190005

PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA
(ex art. 140 del D.Lgs 36/2023)

1. Premesse

In data 14 marzo il Comune di Pelago è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali. Il Presidente della Regione Toscana, con nota prot. n. 0174058 del 15 marzo 2025, ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Il Presidente della Regione Toscana con Decreto n.40 del 19 marzo 2025 ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 14 marzo.

A seguito dell'evento meteo, in data 17/03/2025 è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto sportivo denominato Albereta 72 a San Francesco. A causa dell'evento di tracimazione del fiume Sieve l'impianto risulta completamente allagato; la piena ha inoltre depositato sull'area detriti, ramaglie e tronchi. Gli edifici presenti all'interno dell'impianto sono stati allagati, comportando la produzione di rifiuti da smaltire (arredi, materiale di consumo, attrezzature sportive...).

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.140 del D.Lgs 36/2023, è stato redatto verbale di somma urgenza in data 17/03/2025 ed è stata contattata la ditta POGGIOLINI SRL con sede in Rufina (FI), la quale si è dichiarata disponibile all'immediata esecuzione dei lavori di cernita e suddivisione dei materiali di risulta presenti nell'area, oltre che alla depezzatura dei tronchi e delle ramaglie portate dal fiume compreso lo smaltimento di tronchi e ceppaie, per l'importo stimato di € 25.000,00 oltre IVA.

2. Inquadramento

L'area oggetto di intervento è quella dell'impianto sportivo denominato Albereta 72, nella frazione di San Francesco.



Foto area

3. Descrizione dello stato di fatto

A causa dell'evento di tracimazione del fiume Sieve l'impianto risulta completamente allagato; la piena ha inoltre depositato sull'area detriti, ramaglie e tronchi. Gli edifici presenti all'interno dell'impianto sono stati allagati, comportando la produzione di rifiuti da smaltire (arredi, materiale di consumo, attrezzature sportive...).



4. Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste in:

- cernita e accantonamento dei rifiuti (arredi, attrezzature, RAEE, materiali di consumo) alluvionati presso area predisposta all'interno del cantiere per successivo ritiro degli stessi da parte della società di gestione dei rifiuti comunale;
- movimentazione e accantonamento in cantiere di materiale ligneo (ramaglie, tronchi, ceppaie) previa depezzatura;
- carico, trasporto e scarico del materiale ligneo accantonato;
- conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale ligneo.

5. Vincoli e compatibilità urbanistica

L'area di intervento è nella piena disponibilità del Comune di Pelago.

L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

Ai sensi del DPR 31/2017 l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto privo di rilevanza edilizia, trattandosi di intervento di mero ripristino dei luoghi.

6. Stima dei costi

L'importo complessivo dei lavori è pari a € **24.776,40** oltre IVA.

Per la quantificazione dei costi dell'intervento si rimanda al computo metrico estimativo.

7. Quadro economico

A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Totale importo lavori ALTOVALDARNO	24 776,40 €
	Totale A – Importo lavori a base d'asta (A1+A2)	24 776,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri fiscali Iva su importo lavori 22%	5 450,81 €
B2	Imprevisti	772,79 €
	Totale B - somme a disposizione	6 223,60 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	31 000,00 €

Pontassieve, 10/04/2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Davide Scopetani
Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio
Sicurezza e Protezione Civile

